



Landeshauptstadt Stuttgart, Amt für Umweltschutz,
Postfach 10 60 34, 70049 Stuttgart

Anlage 18

Frau

Sabine S. [REDACTED]

Gaisburgstraße 4
70182 Stuttgart

Ansprechpartner/in

Frau Betz

GZ

36-3.616

Durchwahl

(0711) 216-93293

Telefax

(0711) 216-88640

EDV

140716 Schr Amt36-Schmidt

Antwort.docx

Email

Poststelle.Amt36@stuttgart.de

16. Juli 2014

Trassenprojekt Stuttgart 21, Einwendung zum Thema Rost in Infiltrationswasserleitungen

Ihre E-Mail vom 23.06.2014

Sehr geehrte Frau [REDACTED],

vielen Dank für Ihre E-Mail, in der Sie das Amt für Umweltschutz auffordern, sich mit dem Thema „Rostwasser aus blauen Rohren“ weiter zu beschäftigen.

Das Wasser der Brunnen IBR 5, IBR10 und IBR34 wurde am 22.05.2014 durch einen zertifizierten Probenehmer entnommen und durch ein zertifiziertes Labor auf Eisen und abfiltrierbare Stoffe untersucht. Die Befunde der Analysen waren unbedenklich. Damit liegen objektive und stichhaltige Fakten vor, die eine Einhaltung der Einleitgrenzwerte gemäß Planfeststellungsbeschluss bestätigen.

Abgesehen davon hat das Eisenbahn-Bundesamt im Nachgang zum Unfall vom 24.06.2014 die Vorhabenträgerin aufgefordert, die Wasserqualität an den Infiltrationsbrunnen für die nächsten 2 Monate wöchentlich zu untersuchen. Insofern wird die Wasserqualität an den Einleitungsstellen nicht ignoriert sondern wie bisher weiterhin pflichtgemäß und sorgfältig überwacht werden.

Mit freundlichen Grüßen


Theresa Betz